

## Algemene ziekenhuizen (Detailrapport)

### Inspectiepunt

Naam Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef  
Adres Oude Liersebaan 4, 2390 Malle  
Telefoon 03 380 20 11

### Inrichtende macht

Naam EMMAÜS  
Juridische vorm  
Adres Edgard Tinellaan 1C, 2800 Mechelen

### Uitbatingsplaats

Naam Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef  
Adres Oude Liersebaan 4, 2390 Malle

### Opdracht

Nummer O-2013-MAPU-0883  
Datum 27/11/2013  
Inspecteur(s) Koenraad Fierens

### Verslag

Nummer V-2014-KOFI-0010  
Datum 14/01/2014

### Inspectiebezoek

Soort Onaangekondigd bezoek op 13/01/2014 (9:00-12:00)

## **Inhoudsopgave**

- 1 Inleiding**
- 2 Situering**
- 3 Operatiekwartier**
- 4 Sterilisatie- en desinfectieprocessen**
- 5 Zorg doorheen het traject**
- 6 Overzicht van de risico's inzake patiëntveiligheid**
- 7 Ernstige risico's inzake patiëntveiligheid waarvoor een nieuwe inspectie zal gebeuren**

# 1 Inleiding

Dit detailrapport biedt u een **overzicht van alle vaststellingen** van Zorginspectie **op deze vestigingsplaats**.

## 1.1 Inspectiemodel

Zorginspectie toetst de **zorgpraktijk** in de ziekenhuizen aan de hand van de gestelde eisen. De eisen zijn terug te vinden in een eisenkader dat te raadplegen is op de website van Zorg en Gezondheid. ([www.zorgengezondheid.be](http://www.zorgengezondheid.be)). Zorginspectie checkt de onderliggende eisen. Vaststellingen gebeuren via gesprekken met personeelsleden en patiënten, controles van patiëntendossiers en observaties.

Zorginspectie zoomt telkens in op een specifiek zorgtraject. In deze inspectiecyclus neemt Zorginspectie het **chirurgisch zorgtraject** onder de loep. Aandacht gaat daarbij naar:

- het operatiekwartier,
- de centrale sterilisatieafdeling,
- de chirurgische verpleegafdeling en het chirurgisch dagziekenhuis,
- de toediening van bloed en bloedproducten.

Vanuit **patiëntveiligheid en -betrokkenheid** selecteerde Zorginspectie vanuit de eisenkaders een aantal thema's die de leidraad vormen voor de inspectie: personeel, infrastructuur en veilig materiaal, preventie van zorggerelateerde infecties, opsporen en aanpakken van patiënt- en zorggerelateerde risico's, continuïteit van zorg, patiëntbetrokkenheid en standaardzorg.

Zorginspectie inspecteert onaangekondigd: het ziekenhuis weet dus niet op welke dag de inspectie doorgaat. In geval van een 3e check wordt de inspectie wel aangekondigd.

## 1.2 Leeswijzer voor dit detailrapport

Zorginspectie werkt met gestandaardiseerde en geüniformiseerde verslagen, wat met zich meebrengt dat de zinnen zo geformuleerd werden dat ze kloppen voor diverse situaties. Dit bemoeilijkt soms de leesbaarheid. Zo wordt vaak zowel het enkel- als het meervoud weergegeven zoals u ziet in volgend voorbeeld: *Op deze vestigingsplaats is/zijn er X operatiekwartier(en)*.

*Meer informatie over deze inspectiemethodiek en over Zorginspectie is te vinden op [www.zorginspectie.be](http://www.zorginspectie.be).*

## 1.3 Inspectiebezoek

Het gaat om check 2 binnen het nalevingstoezicht.

Tijdens de inspectie werd er een bezoek gebracht aan:

- de/het operatiekwartier(en);
- + het operatiekwartier

# 2 Situering

In dit verslag worden de vaststellingen weergegeven betreffende een item waarbij op deze vestigingsplaats van het ziekenhuis bij een eerste inspectiebezoek (06/06/2013) een ernstig risico werd vastgesteld zodat besloten werd tot een nieuwe inspectie (zie verslag V-2013-KOFI-0017).

Tijdens deze 2<sup>de</sup> check wordt enkel dit risico opnieuw gecontroleerd, namelijk:

- In meer dan de helft van de gecontroleerde zalen waar steriel materiaal open lag, droegen niet alle medewerkers hun mondneusmasker.

Op deze vestigingsplaats heeft het ziekenhuis binnen het chirurgisch zorgtraject volgende erkenningen:

- 68 C bedden
- functie ziekenhuisbloedbank
- functie chirurgisch dagziekenhuis

## **3 Operatiekwartier**

### **3.1 Situering**

Op deze vestigingsplaats is/zijn er 1 operatiekwartier(en):

- het operatiekwartier bestaat uit 5 zaal/zalen.

### **3.2 Personeel (cluster veilige zorg)**

### **3.3 Infrastructuur en veilig materiaal (cluster veilige zorg)**

### **3.4 Preventie van zorggerelateerde infecties (cluster hygiëne)**

#### **3.4.1 Kledij- en toegangsvoorschriften**

##### **Werkwijze**

- Een aantal medewerkers die in een operatiezaal bezig waren terwijl een steriel veld geopend was, werden geobserveerd. Er werd van op afstand gekeken of alle aanwezigen een mondneusmasker droegen.

##### **Vaststellingen**

Aantal zalen waarin een steriel veld geopend was: 10

Aantal zalen waarin alle medewerkers een mondneusmasker droegen: 10

### **3.5 Opsporen en aanpakken van patiënt- en zorggerelateerde risico's (cluster veilige zorg)**

#### **3.5.1 Safe surgery checklist**

## **4 Sterilisatie- en desinfectieprocessen**

## **5 Zorg doorheen het traject**

### **5.1 Opsporen en aanpakken van patiënt- en zorggerelateerde risico's (cluster veilige zorg)**

**5.1.1 Preoperatieve onderzoeken en toegankelijkheid van dossiers op het operatiekwartier**

**5.1.2 Opvolging parameters patiënt**

**5.1.3 Patiëntenidentificatie**

**5.1.4 Toediening van bloed en bloedproducten**

### **5.2 Continuïteit van zorg (cluster communicatie)**

**5.2.1 Ontslagbrief**

## **6 Overzicht van de risico's inzake patiëntveiligheid**

Tijdens deze inspectie werden er geen risico's vastgesteld.

## **7 Ernstige risico's inzake patiëntveiligheid waarvoor een nieuwe inspectie zal gebeuren**

Er werden geen risico's gevonden waarvoor een nieuwe inspectie zal uitgevoerd worden.

---

De inspecteur(s),

Koenraad Fierens